

## Comunicado de Imprensa

### Mosteiro de Alcobaça

#### Betão nas escadarias é informação falsa

**Na sequência de um comunicado de imprensa divulgado a 11 de fevereiro último, que anuncia uma alegada intervenção de betonagem nos degraus de escadaria monumental do Mosteiro de Alcobaça, a Direção-Geral do Património Cultural esclarece que se trata de uma informação falsa, que de modo algum corresponde à intervenção em curso neste Monumento.**

Intitulado “Betão na Escadaria Monástica do Mosteiro”, o Comunicado de Imprensa que veiculou amplamente esta informação falsa deu entretanto origem a notícias na imprensa local e a uma reportagem emitida pelo Jornal da Noite da TVI no sábado, dia 13/02.

A propagação de informações falsas é sempre um ato condenável. Neste caso concreto, tratando-se de um Monumento Nacional que é Património Mundial, as consequências desta mentira ultrapassam o âmbito local, afetando a reputação de Portugal - e do nosso Património – no mundo, nomeadamente junto de instâncias como a UNESCO.

Efetivamente, encontra-se em curso no Mosteiro de Alcobaça a empreitada “Conservação e Restauro da Fachada Oeste e Norte Rebocada” com conclusão prevista para julho de 2021. Dela fazem parte diversos trabalhos, entre os quais o tratamento da pedra da fachada da Igreja, a reparação e pintura de rebocos, caixilharias e gradeamentos e também a melhoria das condições de acesso exterior à nova Portaria-Bilheteira do Mosteiro.

O acesso exterior compreende uma escadaria muito danificada pelo tempo e pelo uso. Os seus degraus apresentam deformações consideráveis e perdas muito significativas de material pétreo colocando em risco a sua utilização em condições de segurança.

Nestas circunstâncias, e para preservar a escadaria, entendeu a equipa projetista não substituir ou reparar as pedras existentes - princípio da autenticidade - tendo optado por revestir os degraus em dois lances simétricos, junto do muro do varandim, por uma chapa de aço cortene (com o aspeto idêntico à guarda do varandim), revestida interiormente por um filme de borracha expandida.

Uma vez que a chapa de aço não pode ser colocada diretamente sobre uma pedra instável sem causar danos e de forma segura para o utilizador, a superfície dos degraus foi regularizada com

recurso a uma argamassa de cal e areia separada da pedra por uma manta de fibra geotêxtil, o que permite que, em qualquer altura, possa ser removida – princípio da reversibilidade.

Ao longo destes dois lances de chapa de aço cortene que dão acesso ao varandim da fachada do Mosteiro - e conseqüentemente à Nova Portaria e à Igreja - será também instalado um corrimão, permitindo a circulação segura de fiéis e visitantes.

A empreitada em curso e a “Requalificação da Portaria e Loja”, concluída em dezembro de 2019, constituem as duas componentes com que a DGPC candidatou o Mosteiro de Alcobaça ao Programa de financiamento europeu CENTRO 2020 e que dão cumprimento ao Plano Diretor 2016/26, aprovado para o imóvel.

Lisboa, 15 de fevereiro de 2021

**Maria do Céu Novais**

Assessoria de Imprensa

Direção-Geral do Património Cultural

Tel. (00 351) 21 361 42 00/ 21 361 42 59 | TM 938 299 651